

11月2日豪雨における被害状況について

災 害 報 告 書

- 1 災害の種類 降雨・暴風・洪水・高潮・地震・火災・その他
- 2 災害発生日及び概況 令和6年11月2日 1時間当り最大雨量：78.0mm、24時間雨量：112.5mm
- 3 被害状況 大雨による床上浸水、法面崩落 等

11月5日 時点

整理No.	団地名	所管	施設名	被害の状況
1	城北団地	本部部局	建物	本部管理棟（064）受変電設備、消火ポンプ等浸水
2	城北団地	本部部局	工作物	樋又地区、敷地境界ブロック塀倒壊
3	城北団地	教育学生支援部	土地	樋又地区、運動場及びテニスコート冠水
4	城北団地	教育学生支援部	土地	文京3番地区、テニスコート冠水
5	城北団地	教育学生支援部	建物	図書館（034）床タイルカーペット浸水
6	城北団地	教育学生支援部	建物	愛大ミュージズ（024）フロアコンセント浸水
7	城北団地	教育学生支援部	建物	第1体育館（056）雨漏り床材劣化
8	城北団地	教育学生支援部	建物	第2体育館（097）雨漏り床材劣化
9	城北団地	教育学生支援部	建物	第3体育館（136）雨漏り天井材劣化
10	城北団地	情報推進課	建物	総合情報メディアセンター（119）雨漏り天井材劣化
11	城北団地	沿岸環境科学研究センター	建物	総合研究棟1（121）床タイルカーペット浸水
12	城北団地	埋蔵文化財調査室	建物	倉庫（142）遺物コンテナ浸水
13	城北団地	図書館	建物	図書館（034）雨漏り天井材劣化
14	樽味団地	図書館	建物	農学部2号館（003）雨漏り天井材劣化
15	御幸団地	教育学生支援部	建物	御幸学生宿舎C棟（007）雨漏り天井材劣化
16	山越団地	教育学生支援部	建物	厩舎（002）雨漏り照明器具浸水
17	畑寺団地	附属高校	土地	果樹園の法面崩落
18	北条団地	農学部	土地	附属農場の法面崩落
19	米野団地	農学部	土地	演習林実習地における林道の法面崩落
合計				

被害状況写真




施設名 : 建物

団地名 : 城北団地 (樋又地区)

建物名 : 本部管理棟

所管 : 本部部局

被害状況 : 受変電設備、消火ポンプ等浸水



被害状況写真

施設名 : 工作物

団地名 : 城北団地 (樋又地区)

建物名 : -

所管 : 本部部局

被害状況 : 敷地境界ブロック塀倒壊



被害状況写真



施設名 : 土地

団地名 : 城北団地 (樋又地区)

建物名 : -

所管 : 本部部局

被害状況 : 運動場及びテニスコート冠水



被害状況写真


施設名 : 土地

団地名 : 城北団地 (文京3番)

建物名 : -

所管 : 教育学生支援部




被害状況 : テニスコート冠水 (仮設駐輪場含む)



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 城北団地 (文京3番)
建物名 : 図書館

所管 : 教育学生支援部
被害状況 : 床タイルカーペット浸水



被害状況写真

施設名 : 建物

団地名 : 城北団地 (文京3番)

建物名 : 愛大ミュージズ

所管 : 教育学生支援部 (総合保健センター)

被害状況 : フロアコンセント浸水



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 城北団地 (文京3番)
建物名 : 第1・2・3体育館

所管 : 教育学生支援部
被害状況 : 雨漏り床材及び天井材劣化



第1体育館



第2体育館



第3体育館



被害状況写真



施設名 : 建物

団地名 : 城北団地 (文京3番)

建物名 : 総合情報メディアセンター

所管 : 情報推進課

被害状況 : 雨漏り天井材劣化



被害状況写真

施設名 : 建物

団地名 : 城北団地 (文京2番)

建物名 : 総合研究棟1

所管 : 沿岸環境科学研究センター

被害状況 : 床タイルカーペット浸水



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 城北団地 (樋又地区)
建物名 : 倉庫

所管 : 埋蔵文化財調査室
被害状況 : 遺物コンテナ浸水



被害状況写真

施設名 : 建物

団地名 : 城北団地 (文京3番)

建物名 : 図書館

所管 : 図書館


被害状況 : 雨漏り天井材劣化



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 樽味団地
建物名 : 農学部2号館


所管 : 図書館
被害状況 : 雨漏り天井材劣化



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 御幸団地
建物名 : 御幸学生宿舎C棟

所管 : 教育学生支援部
被害状況 : 雨漏り天井材劣化



被害状況写真

施設名 : 建物
団地名 : 山越団地
建物名 : 厩舎


所管 : 教育学生支援部
被害状況 : 雨漏り照明器具浸水




被害状況写真

施設名 : 土地
団地名 : 畑寺団地
建物名 : (果樹園)

所管 : 附属高校
被害状況 : 法面崩落



被害状況写真



施設名 : 土地
団地名 : 北条団地
建物名 : (附属農場)

所管 : 農学部
被害状況 : 法面崩落



被害状況写真

施設名 : 土地
 団地名 : 米野団地
 建物名 : (演習林)

所管 : 農学部
 被害状況 : 法面崩落

